




# Bilan des Travaux d'Été

## Réparation de l'hydro-isolation du gymnase

Avant



Après





# Bilan des Travaux d'Été




## Réparation de la fissure dans la passerelle du rez-de-chaussée de l'école primaire

Avant



Après





# Bilan des Travaux d'Été




## Réparations dans le parking



## Marquage des points de rassemblement en cas d'évacuation



## Revêtement d'une partie de mur à l'école primaire pour les jeux de balle



## Peinture de la balustrade (44 ml)

# Bilan des Travaux d'Été

## Réparation entrée secondaire en gymnase – escalier métallique

Avant



Après





# Bilan des Travaux d'Été



Refaire le sol en PVC dans 2 classes


Avant



Après

Réparations et Peintures diverses

Avant



Après





# Bilan des Travaux d'Été



**Changement du mobilier :  
nouvelles chaises pour 2 classes**



**Nouvelles  
tables et  
chaises dans  
le Foyer des  
lycéens**

